

2. 取付板の取付けはM4×0.7ねじ4～5極ごとに締付けて下さい。