





取付台



- (注) 1. 取付板には25mmピッチで切込みがいてありますからしゃ断器の取付個数にあわせて切離しができます。(2〜3度折曲げて下さい)
2. 取付板の取付けはM4×0.7ねじ4〜5極ごとに締付けて下さい。