






▶ 端子構造

溶ダレス端子方式



▶ 締付トルク表を参照のうえ、適正な締付トルクで締付けてください。


圧着端子方式



バー端子方式




線押え方式




裏面スタッド方式

● 丸スタッド



● バースタッド



▶ バースタッドは取付方向により、A方式とB方式がありますのでご指定ください。(外形寸法の欄を参照)