






▶ 端子構造

ソルダーレス端子方式




▶ 締付トルク表を参照のうえ、適正な締付トルクで締付けてください。


圧着端子方式



バー端子方式




線押え方式




裏面スタッド方式

● 丸スタッド



● バースタッド



▶ バースタッドは取付方向により、A方式とB方式がありますのでご指定ください（外形寸法の欄を参照）。