




表面形





裏面形




穴明寸法



埋込形



穴明寸法



2極しゃ断器は3極しゃ断器の中央極導体を取り除いたものです。