



各部名称




結線方法

●補助アース棒なしの場合 機能切替スイッチ $R_2 + R_3$



●補助アース棒ありの場合 機能切替スイッチ R_3



仕 様

測 定 範 囲	100 Ω 、500 Ω フルスケール (2レンジ)
測 定 精 度	$\pm 5\%$ (フルスケール)
測 定 周 波 数 及 び 波 形	定格周波数50Hzの場合25Hz 定格周波数60Hzの場合30Hz}を基本波とする方形波
測 定 電 流	約100 μA
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60 Hz
使用温度範囲	-10°C ~ 50°C (結露なき事)
地電圧の影響	地電圧10Vまで測定誤差 $\pm 2.5\%$ 以内
消 費 電 力	約0.65W
重 量	350g (リード線、電源コードを除く)
外 形 寸 法	75×150×32mm
付 属 品	●測定用リード線 1本 (2m)、補助アース棒用リード線 1本 (2m) ●電源コード 1本 ●補助アース棒 1本 ●収納ケース 1コ