


回路表示シール

テンパール住宅用分電盤には回路表示シールが同梱されています。回路先により分電盤の回路銘板の上にお貼りください。



ご注文の際には10枚単位でお願いします。

●大

● 中

● 小



電 燈 電 燈 1

名称	メーカー希望小売価格 (円)
回路表示シール小	90
回路表示シール中	150
回路表示シール大	180

単3中性線欠相保護付漏電遮断器


- 過電圧に対して135V以上、1秒以内に確実に動作し負荷機器を保護します。

過電圧動作
135V以上
1秒以内
全器種共通仕様です。




住宅用分電盤

単相3線式回路において中性線が何らかの原因で欠相状態になりますと、その回路の負荷状態において電圧が不平衡になり負荷機器に過電圧が加わり負荷機器の焼損、絶縁劣化などの事故を生ずることがあります。例えば右図の様に中性線欠相が起こった場合100Wの負荷機器に57V、40Wの負荷機器に143Vの過電圧が加わることになります。この過電圧により負荷機器の寿命が短くなったり焼損してしまいます。



中性線欠相



絶縁測定について

過電圧検出の回路構成上、絶縁測定に際し
注意が必要です。遮断器に貼ってあります
注意シールにもとづき絶縁測定してくださ
い。

内線規程について

5. 単相3線式電路に施設する漏電遮断器は、中性線欠相保護機能付きのものを原則とする。

■内線規程の上記の項目が改訂されました
がテンパールの分電盤は、漏電遮断器が組
込みの場合(単3)、単3中性線欠相保護付
がすでに標準組込みとなっていますので安
心してご使用いただけます。

GBU（単3中性線欠相保護付漏電遮断器）は135V以上の過電圧で1秒以内に遮断しますので負荷機器を過電圧事故から確実に保護します。テンパールの住宅用分電盤は、この単3中性線欠相保護付漏電遮断器が標準組込みです。（但し単2の分電盤は除く）また、テンパールの単3中性線欠相保護付漏電遮断器は全日本電気工業業工業組合連合会の推奨品です。

全日本電気工業業工業組合連合会