









電磁接触器(可逆形)

単位: mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-150HA ※補助接点 (3a3b) × 2 の場合283  (6.2kg)	 横取付はしないでください。	
MR-200HA、250HA  (14kg)	 横取付はしないでください。	補助接点 (3a3b) × 2 もできます。 
MR-300HA、400HA  (25kg)	 横取付はしないでください。	