













## 外形寸法図

### 電磁接触器(非可逆形)

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<b>MP-100HA、125HA</b>  <p>( 2.2kg )</p>	 <p>2-M5ねじ穴</p>	 <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあります。ワンタッチで取付できます。</p>
<b>MP-150HA</b>  <p>( 3.3kg )</p>	 <p>2-M6ねじ穴</p>	 <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあります。ワンタッチで取付できます。</p>
<b>MP-200HA、250HA</b>  <p>( 5.5kg )</p>	 <p>4-M8ねじ穴</p>	 <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあります。ワンタッチで取付できます。</p>
<b>MP-300HA、400HA</b>  <p>( 9.7kg )</p>	 <p>4-M8ねじ穴</p>	 <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもあります。ワンタッチで取付できます。</p>