

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR80B-1E、2E 動作表示窓 テストリッパ 主端子 M6ねじ (端子幅16.5) 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴	1E 2E 95-96 (b接点) 97-98 (a接点)
TR150B-1E、2E 主端子 M10ねじ (W=16.5) 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	3-M4ねじ穴 電磁接触器との 組合せ専用品です MP-100HA MP-125HA	1E 2E 95-96 (b接点) 97-98 (a接点)
TR250B-1E、2E 主端子 M10ボルト (端子幅31) リセットボタン (ストローク3)	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-200HA MP-250HA	1E 2E 95-96 (b接点) 97-98 (a接点)
TR400B-1E、2E 主端子 M12ボルト (端子幅44) リセットボタン (ストローク3)	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-300HA MP-400HA	1E 2E 95-96 (b接点) 97-98 (a接点)