










電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-100HA、125HA ※補助接点(3a3b)×2の場合243 	 横取付はしないでください。	
MR-150HA ※補助接点(3a3b)×2の場合283 	 横取付はしないでください。	 補助接点(3a3b)×2もできます。
MR-200HA、250HA 	 横取付はしないでください。	
MR-300HA、400HA 	 横取付はしないでください。	