

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p>TR80B-1E、2E</p> <p>主端子 M6ねじ (W=16.5)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)</p> <p>リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>3 - M4ねじ穴</p>	<p>95-96(b接点) 97-98(a接点)</p>
<p>TR150B-1E、2E</p> <p>主端子 M6ねじ (W=16.5)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)</p> <p>リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>3 - M4ねじ穴</p> <p>電磁接触器との 組合せ専用品です</p> <p>MP-100HA MP-125HA</p>	<p>95-96(b接点) 97-98(a接点)</p>
<p>TR250B-1E、2E</p> <p>4 - 9.3穴 (取付用)</p> <p>2 - 6.3穴 (MP - 200HA MP - 250HA組合せ用)</p> <p>主端子 M10ボルト (W=37)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)</p> <p>リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>電磁接触器との 組合せ専用品です</p> <p>MP-200HA MP-250HA</p>	<p>95-96(b接点) 97-98(a接点)</p>
<p>TR400B-1E、2E</p> <p>4 - 9.3穴 (取付用)</p> <p>2 - 6.3穴 (MP - 300HA MP - 400HA組合せ用)</p> <p>主端子 M12ボルト (W=44)</p> <p>補助端子 M3.5ねじ (W=7.8)</p> <p>リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>電磁接触器との 組合せ専用品です</p> <p>MP-300HA MP-400HA</p>	<p>95-96(b接点) 97-98(a接点)</p>

電磁接触器

電磁開閉器

補助電磁接触器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサイジングレバー

資料

外形寸法図