

電磁開閉器

mm

外形寸法	穴寸法	接点構成図
<p>MP-150HA₂</p>	<p>3-M6ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>
<p>MP-200HA₂, 250HA₂</p>	<p>4-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>
<p>MP-300HA₂, 400HA₂</p>	<p>4-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p> <p>補助接点4a4bもできます</p>

(W=)は使用可能圧着端子最大幅を示します。

G
 電磁接触器
 電磁開閉器
 操作コイル
 サーマルリレー
 コイルサーバイソバジ
 資料
 故障診断
 外形寸法図
 生産終了品