

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-200HA、250HA</b></p>	<p>3-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) × 2もできます。</p>
<p><b>MR-300HA、400HA</b></p>	<p>3-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	

電磁接触器  
電磁開閉器  
操作コイル  
サーマルリレー  
コイルサイズ  
アップソーバ  
資料  
故障診断  
外形寸法図  
生産終了品  
外形寸法図