電磁開閉器

## mm 外形寸法 穴明寸法 接点構成図 MP-10HA<sub>2</sub> A1 1[1 3[2 5[3 13NO コイル端子M3.5 補助接点1a 🛭 電源側端子M3.5 2T114T26T3 14N0 A2 1 [[] 3 [[] 5 [[] 97 95 211 412 613 98 96 A1 1[1] 3[2] 5[3] 11[NC] 補助接点1b 2-M4取付力 2 1 1 4 1 2 6 1 3 1 2 NC 1 [1] 3 [2] 5 [3] 9,7 9,5 48.5 211 412 613 98 96 **負荷側端子M**4 2Eサーマル <sup>3[[2]</sup> 付の場合 4[T2] a接点端子M3.5 (98) 最小5.5 リセットストローク MP-20HA<sub>2</sub> A1 1 L1 3 L2 5 L3 13 NO 21 NC 35 2 T11 4 T2 6 T3 14 NO 22 NC 1 1 3 2 5 3 9 7 9 5 2-M4取付穴 211 412 613 98 96 2Eサーマル3[2] 補助接点1a1b 付の場合 最小6.5 a接点端子M3.5 (98) MP-25HA<sub>2</sub> A1 1 L1 3 L2 5 L3 13 NO 21 NC 2 T11 4 T2 6 T3 14 NO 22 NC 1 1 3 2 5 3 9 7 9 5 、2-M4取付穴 211 412 613 98 96 2Eサーマル 3 [L2] 付の場合 4 [T2] 補助接点1a1b MP-35HA<sub>2</sub> A1 1 L1 3 L2 5 L3 13 NO 21 NC 2 T11 4 T21 6 T3 14 NO 22 NC A2 [1] 3 [2] 5 [3] 97 95 2-M4取付穴 2 1 4 2 6 3 9 8 9 6 2Eサーマル<sup>3[2]</sup> 補助接点1a1b 付の場合