

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>TR12B-1E、2E</p> <p>動作表示 リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用 テストトリップレバー 補助端子 (W=7.8) M3.5ねじ 主端子 (W=7.8) M3.5ねじ</p>	<p>電磁接触器との 組み合わせ専用です</p> <p>MP-10S</p>	
<p>TR20B-1E、2E</p> <p>動作表示 テストトリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M4ねじ (W=9) リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>2-M4ねじ穴</p>	
<p>TR25B-1E、2E</p> <p>動作表示 テストトリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M5ねじ (W=10) ※追加ターミナル リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>2-M4ねじ穴</p> <p>電磁接触器との 組み合わせ専用です</p> <p>MP-25S</p>	
<p>TR50B-1E、2E</p> <p>動作表示 テストトリップレバー 補助端子 M3.5ねじ (W=7.8) 主端子 M5ねじ (W=13) リセットボタン (ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用</p>	<p>3-M4ねじ穴</p>	

電磁接触器
 電磁開閉器
 操作コイル
 サーマルリレー
 コイルサイズ
 アブソーバ
 資料
 故障診断
 外形寸法図
 生産終了品