

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MR-65HA</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合219</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	
<p>MR-80HA</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合243</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>
<p>MR-100HA、125HA</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合243</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	
<p>MR-150HA</p> <p>※補助接点(3a3b)×2の場合283</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点(3a3b)×2もできます。</p>

G

電磁接触器

電磁開閉器

操作コイル

サーマルリレー

コイルサージ
アブソーバ

資料

故障診断

外形寸法図

生産終了品
外形寸法図