








配線用遮断器 表面形

仕 様	接点		
	COM	N	C
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
電圧引外し装置 SHT	a	—	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX+AL	AX	AL	-
4. AX+SHT	AX	-	SHT
5. AL+SHT	AL	-	SHT
6. AX+AL+SHT	AX	AL	SHT
7. SHT	-	-	SHT

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 補助+警報+電圧引外し装置仕様
7. 電圧引外し装置仕様

のうちいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】

AC 100V, 200V, 415V

型 式		B - 1 0 2 E C									
フ レーム		1 0 0 A F									
極数(P)・素子数(E)		2 P ・ 2 E									
定格電圧 (V)		A C 4 1 5 , D C 2 5 0									
定格電流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0									
定格遮断容量 (k A)		.									
A C	100V	1 0									
	100V/200V	1 0									
	200V	1 0									
	415V	5									
D C	125V	.									
	250V	1 . 5									
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式 (圧着端子付属)									
基準周囲温度		4 0 ℃									
重量 (k g)		0 . 6									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御納入先											
日付		受領印			数量						
承認		検 図		製 図 設 計							
											
年 月 日		三 角 法		B 4 0 - 2 P 1 0 2 E C 5							
H20. 9. 30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											