





A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H



注1. () 内の寸法は50A以下の場合です。
注2. 不完全ねじ部で締付を行わないでください。完全ねじ部およびナットが破損するおそれがあります。



型 式		B - 1 0 2 F B	
フ レ ム		1 0 0 A F	
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		2 P ・ 2 E	
定 格 電 圧 (V)		AC 5 0 0	Ⓜ DC 2 5 0
定 格 電 流 (A)		1 5 A , 2 0 A , 3 0 A , 5 0 A , 6 0 A , 7 5 A , 1 0 0 A	
定 格 遮 断 容 量 (k A)			
A C	1 0 0 V		
	2 0 0 V	5 0	
	4 4 0 V	2 5	
	5 0 0 V	1 0	
D C	1 2 5 V		1 5
	2 5 0 V		1 0
引 き 外 し 方 式		完 全 電 磁	
標 準 接 続 方 式		丸 ス タ ッ ド 方 式	
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃	
重 量 (k g)		2 , 3	
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言) Ⓜ D C 電 源 の 種 類 を 御 指 定 く だ さ い 。	
御 納 入 先			
日 付		受 領 印	
数 量			
承 認	検 図	製 図	設 計
			
年 月 日	三 角 法	B - 1 1 0 2 F B 0 3	
H 0 5 . 0 8 , 2 3			
テンパール工業株式会社			