




配線用遮断器 表面形

接点仕様				
種類	適用仕様	COM	N. C	N. O
AL	ALに關係する全て	a1	b1	c1
AX	AXに關係する全て	a1	b1	c1
SHT	SHTに關係する全て	a2	-	c2

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+電圧引外し装置仕様
4. 警報+電圧引外し装置仕様
5. 電圧引外し装置仕様
のうちのいずれか1つに適用する。
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】
AC100V, 200V, 415V

型 式		B - 1 0 2 K C			
フ レ ー ム		1 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		2 P ・ 2 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 2 0 0 , D C 1 2 5			
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0			
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
A C	1 0 0 V	5			
	1 0 0 V / 2 0 0 V	5			
	2 0 0 V	5			
	4 1 5 V				
D C	1 2 5 V	0 . 7			
	2 5 0 V				
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)			
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		0 . 4 0			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認	検 図	製 図	設 計		
今 本	馬 場	内 藤 稔	高 倉		
年 月 日	三 角 法	A 3 9 - 2 P 1 0 2 K C 3			
H 1 8 . 5 . 2 6					
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 有 限 公 司					