








配線用遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
電圧引外し装置 SHT			白	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+SHT	AX	SHT
5. AL+SHT	AL	SHT
6. SHT	-	SHT

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+電圧引外し装置仕様
5. 警報+電圧引外し装置仕様
6. 電圧引外し装置仕様

のうちいずれか1つに適用する。

【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】

AC100V, 200V, 415V

型 式	B - 1 2 2 E C												
フ レ ー ム	1 2 5 A F												
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)	2 P ・ 2 E												
定 格 電 圧 (V)	A C 4 1 5 , D C 2 5 0												
定 格 電 流 (A)	6 0 , 7 5 , 1 0 0 , 1 2 5												
定 格 遮 断 容 量 (k A)	.												
A C	1 0 0 V	2 5											
	1 0 0 V / 2 0 0 V	2 5											
	2 0 0 V	2 5											
	4 1 5 V	7 . 5											
D C	1 2 5 V	.											
	2 5 0 V	1 . 5											
引 き 外 し 方 式	熱 動 電 磁												
標 準 接 続 方 式	圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)												
基 準 周 囲 温 度	4 0 ℃												
重 量 (k g)	0 . 6												
備 考	J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)												
御 納 入 先													
日 付				受 領 印				数 量					
承 認	検 図		製 図		設 計								
													
年 月 日	三 角 法												
H20 . 9 . 3 0	1 / 2		B40-2P122EC4										
テンパール工業株式会社													