





A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H



接点仕様				
種類	適用仕様	COM	N, C	N, O
AL	AX+AL, AX+AL+TBL	a1	b1	c1
	AL+TBL	a2	b2	c2
AX	AL	a2	b2	c2
	AX+AL, AX+AL+TBL	a2	b2	c2
	AX+TBL	a2	b2	c2
TBL	TBLに關係する全て	a4	-	c4

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
2. 警報スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
3. 補助+警報スイッチ仕様 (左極側端子台のみ)
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引き出し仕様 (右極側端子台のみ)
のうちのいずれか1つに適用する。



型 式		GB - 1 0 3 K C			
フ レーム		1 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		1 0 0 - 2 0 0			
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0			
最 大 動 作 時 間		0 , 1 秒			
定 格 感 度 電 流		1 5 m A ・ 3 0 m A ・ 1 0 0 m A			
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
A C	1 0 0 V	5			
	1 0 0 V / 2 0 0 V				
	2 0 0 V	5			
	4 1 5 V				
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)			
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		(端 子 台 1 つ の 場 合) 0 , 6 3 (端 子 台 2 つ の 場 合) 0 , 6 7			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認		検 図		製 図 設 計	
今 本		馬 場		若 宮 高 倉	
年 月 日 三 角 法		E 4 1 1 - 3 P 1 0 3 K C 3			
H 1 8 , 5 , 2 6					
テ ン パー ル 工 業 株 式 会 社					