




●表面形



●裏面形




●埋込形




穴明寸法

穴明寸法

4-φ10穴(絶縁板取付) 6-φ10穴(絶縁板取付)
4-φ14.5穴(金属板取付) 6-φ14.5穴(金属板取付)




外部操作ハンドル



表面取付形


裏面取付形

扉穿孔図(扉表面より見た場合)



表面取付形

裏面取付形



2極

3極

ケース穿孔図
(扉表面より見た場合)