

4極シリーズ

4P・3E・1000AF・OC付



漏電しや断器

型	式	G B - 1004
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 1000 A
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電 気 方 式		3φ4W
定 格	電 圧 (V)	415
	電 流 (A)	●1,000
	感 度 電 流 (mA)	100/200/500切替
	不動作電流 (mA)	50/100/250
	しゃ断電流(A) AC415V	40,000/35,000
	動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)
	漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)
	バー端子への締付トルク(kg・cm)	200~270
● 受 注 品	ハンドルロック	施錠式
	補助スイッチ⑤	警報スイッチ⑥
	時延⑦ P114 の製作範囲を参照下さい。。	
端 子 カ バ ー	なし(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造	バー端子方式	
重 量 (kg)	60	
型 式 認 可 番 号	▽対象外	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動可調整電磁	
標 準 価 格 (円)	1,343,000	

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②定格しゃ断電流〈非対称/対称〉

● 端子構造

