

補助電磁接触器

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
K-4H	30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	4a 3a1b 2a2b
K-5H	30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	5a 4a1b 3a2b 2a3b
K-6H	27×52も取付可能	6a 5a1b 4a2b 3a3b
K-8H	30×48 34×48 34×52 35×50も取付可能	8a 6a2b 5a3b 4a4b