

サーマルリレー

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
TR80B-1E、2E 動作表示窓 テストリリフ リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用		95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR150B-1E、2E 動作表示窓 テストリリフ リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-100H MP-125H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR250B-1E、2E 動作表示窓 テストリリフ リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-200H MP-250H	95-96(b接点) 97-98(a接点)
TR400B-1E、2E 動作表示窓 テストリリフ リセットボタン(ストローク3) 復帰方式切換えボタン兼用	電磁接触器との 組合せ専用品です MP-300H MP-400H	95-96(b接点) 97-98(a接点)

電磁接触器・開閉器