

40 B-3203WA



NEW

裏面形(標準仕様)




A矢视图

接続導帯はt10~t15×2を御使用下さい


補助ハンドル
(着脱可能)

穴明寸法



配線時の御注意

接続導帯は、各極毎に取付けてください。
接続導帯を全極固定後、MCBと接続する配線方法は
中央極の配線用ボルトが取付なくなり、
配線が不可能となります。



41 BN-51-52

