











電磁接触器(可逆形)

単位:mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-50HA  (1.43kg)		 補助接点 (1a1b) × 2
MR-65HA ※補助接点 (3a3b) × 2の場合219  (2.9kg)	 横取付はしないでください。	
MR-80HA ※補助接点 (3a3b) × 2の場合243  (5.0kg)	 横取付はしないでください。	 補助接点 (3a3b) × 2もできます。
MR-100HA、125HA ※補助接点 (3a3b) × 2の場合243  (5.1kg)	 横取付はしないでください。	