

電磁接触器(可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MR-10BH</p>	<p>2-M4ねじ穴</p>	
<p>MR-11H</p>	<p>3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴</p>	
<p>MR-20H</p>	<p>3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴</p>	<p>補助接点(2a2b)×2の場合この接点追加されます</p>
<p>MR-25H</p>	<p>3-M4ねじ穴 4-M4ねじ穴</p>	