

電磁接触器(非可逆形)

単位：mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-50HA</p>		<p>補助接点1a1b</p>