

電磁接触器(非可逆形)

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-100HA、125HA</p>	<p>2-M5ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-150HA</p>	<p>2-M6ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-200HA、250HA</p>	<p>4-M8ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-300HA、400HA</p> <p>※補助接点4a4b付の場合(199)</p>	<p>4-M8ねじ穴</p>	<p>追加補助接点 ユニット</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>