

外形寸法図

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MP-150HA</p>	<p>2-M6ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-200HA, 250HA</p>	<p>4-M8ねじ穴</p>	<p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>
<p>MP-300HA, 400HA</p> <p>*補助接点4a4b付の場合は199</p>	<p>4-M8ねじ穴</p>	<p>追加補助接点 ユニット</p> <p>補助接点4a4bの場合この接点が追加されます。なお追加補助接点だけの別売りもしており、ワンタッチで取付できます。</p>

電磁接触器
 電磁開閉器
 操作コイル
 サーマルリレー
 コイルサイズ
 アプリケーション
 資料
 故障診断
 外形寸法図
 生産終了品