

電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p><b>MR-200HA<sub>2</sub>、250HA<sub>2</sub></b></p>	<p>300 260 15 3-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) × 2もできます。</p>
<p><b>MR-300HA<sub>2</sub>、400HA<sub>2</sub></b></p>	<p>340 270 15 3-M8ねじ穴</p> <p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (4a4b) × 2もできます。</p>

G

電磁接触器  
 電磁開閉器  
 操作コイル  
 サーマルリレー  
 コイルサージ  
 アブルサージ  
 資料  
 故障診断  
 外形寸法図  
 生産終了品  
 外形寸法図