

電磁接触器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MR-200HA、250HA</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	<p>補助接点 (3a3b) × 2もできます。</p>
<p>MR-300HA、400HA</p>	<p>横取付はしないでください。</p>	

電磁接触器
電磁開閉器
操作コイル
サーマルリレー
コイルサイズ
アプソージ
資料
故障診断
外形寸法図
生産終了品
外形寸法図