







電磁開閉器

mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
<p>MR-200HA₂、250HA₂</p> 	 <p>3-M8ねじ穴</p>	 <p>補助接点 (3a3b) × 2もできます。</p>
<p>MR-300HA₂、400HA₂</p> 	 <p>3-M8ねじ穴</p>	 <p>補助接点 (4a4b) × 2もできます。</p>

G

電磁接触器
 電磁開閉器
 操作コイル
 サーマルリレー
 コイルサージ
 アブルサージ
 資料
 故障診断
 外形寸法図
 生産終了品
 外形寸法図