





A
B
C
D
E
F
G
H



A
B
C
D
E
F
G
H



導帯加工図 (最大)



穴明寸法



型 式		B - 1 0 3 S											
フ レ ー ム		1 0 0 A F											
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E											
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0											
定 格 電 流 (A)		6 0 , 7 5 , 1 0 0											
定 格 遮 断 容 量 (k A)													
A C	1 0 0 V	5 0											
	2 0 0 V	5 0											
	4 1 5 V	2 2											
	5 0 0 V	1 5											
D C	1 2 5 V												
	2 5 0 V												
引 き 外 し 方 式		熱 動 電 磁											
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式 (圧 着 端 子 付 属)											
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃											
重 量 (k g)		1 , 2 6											
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)											
御 納 入 先													
日 付					受 領 印					数 量			
承 認		検 図		製 図		設 計							
													
年 月 日		三 角 法		B : 2 : 1 - 3 : P : 0 : 0 : 0 : 1									
H05,08,09													
テンパール工業株式会社													

配線用遮断器