



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

()は50A以下



配線用遮断器

		引出線の表示		
		a 接点	b 接点	共通
警報スイッチ	AL	P a	P b	P c

型 式		B - 1 0 4 F K A			
フ レーム		1 0 0 A F			
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		4 P ・ 3 E			
定 格 電 圧 (V)		A C 5 0 0			
定 格 電 流 (A)		1 5 , 2 0 , 3 0 , 5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0			
定 格 遮 断 容 量 (k A)					
A C	1 0 0 V				
	2 0 0 V	8 5			
	4 4 0 V	5 0			
	5 0 0 V	1 4			
D C	1 2 5 V				
	2 5 0 V				
引 き 外 し 方 式		完 全 電 磁			
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式			
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃			
重 量 (k g)		2 , 3			
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)			
御 納 入 先					
日 付		受 領 印		数 量	
承 認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	B - 1 0 4 F K A 0 5			
H19.06.05	—				
テンパール工業株式会社					

