








A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H



接点仕様

| 種類  | 適用仕様       | COM | N,C | N,O |
|-----|------------|-----|-----|-----|
| AL  | ALに関係する全て  | a1  | b1  | c1  |
| AX  | AXに関係する全て  | a1  | b1  | c1  |
| SHT | SHTに関係する全て | a2  | -   | c2  |

注. この寸法図は、1. 補助スイッチ仕様  
2. 警報スイッチ仕様  
3. 補助+電圧引外し装置仕様  
4. 警報+電圧引外し装置仕様  
5. 電圧引外し装置仕様  
のうちのいずれか1つに適用する。  
【電圧引外し装置仕様の定格使用電圧】  
AC100V, 200V, 415V

|              |           |                                                                            |              |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 型 式          |           | B - 3 2 E C                                                                |              |
| フ レーム        |           | 30AF                                                                       |              |
| 極数(P)・素子数(E) |           | 2P・2E                                                                      |              |
| 定格電圧 (V)     |           | AC415                                                                      | AC415, DC125 |
| 定格電流 (A)     |           | 3, 5, 10                                                                   | 15, 20, 30   |
| 定格遮断容量 (kA)  |           |                                                                            |              |
| A C          | 100V      | 5                                                                          | 5            |
|              | 100V/200V | 5                                                                          | 5            |
|              | 200V      | 5                                                                          | 5            |
|              | 415V      | 2,5                                                                        | 2,5          |
| D C          | 125V      |                                                                            | 0,7          |
|              | 250V      |                                                                            |              |
| 引き外し方式       |           | 完全電磁                                                                       | 熱動電磁         |
| 標準接続方式       |           | 線押え方式 (圧着端子使用可能)                                                           |              |
| 基準周囲温度       |           | 40℃                                                                        |              |
| 重量 (kg)      |           | 0,29                                                                       | 0,26         |
| 備 考          |           | J I S C 8 2 0 1 - 2 - 1 附 属 書 2<br>( J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言 ) |              |
| 御納入先         |           |                                                                            |              |
| 日付           |           | 受領印                                                                        | 数量           |
| 承認           | 検 図       | 製 図                                                                        | 設 計          |
| 今本           | 馬場        | 長友                                                                         | 高倉           |
| 年 月 日        | 三 角 法     | A37-2P32E05                                                                |              |
| 2006.05.31   |           |                                                                            |              |
| テンパール工業株式会社  |           |                                                                            |              |